



Foto 1, Juni 2013: Übersicht Überführung Zentralbahn



Foto 2, Juni 2013: Brückenuntersicht, Längsträger in Beton, mit korrodierter Längsarmierung



Foto 3, August 2013: Korrodierte Längsarmierung, Beton abgeplatzt



Foto 4, August 2013: Betonabplatzungen unter der Brücke



Foto 5, August 2013: korrodierte Längsarmierung mit Schubbügel, z.T. durchgerostet



Foto 6, August 2013: Längsträger mit ungeschützter korrodiertes Längsarmierung im Bereich der Querträger



Foto 7, August 2013: Blick von unten



Foto 8, August 2013: schadhafte Stellen beim Brückenaufleger



Foto 9, August 2013: Belagsrisse auf Brückenplatte



Foto10, August 2013: Untersicht Brückenplatte mit sichtbarer korrodierter Armierung