



Ist-Zustand Abschnitt 8 Eistlibach

Hoch- und Tiefbauamt Obwalden / 30.04.2015



Foto 1, April 2014: Übersicht Abschnitt 8 Eistlibach, Blickrichtung Melchtal.



Foto 2, April 2014: Engste Stelle auf der gesamten Strecke mit einer Strassenbreite zwischen 5,20 m und 5,45 m.



Foto 3, April 2014: Schadhafte Belagsoberfläche mit Belagsflicken, Rissen und Absenkungen.



Foto 4, April 2014: Talseitige Betonstützmauer in der Engstelle in einem sehr schlechten Zustand. Steil abfallendes Gelände. Mangelhafte Absturzsicherung.



Foto 5, Mai 2015: Bergseitige Felsböschung ist ungenügend gesichert



Foto 6, Mai 2015: und es tritt Wasser aus



Foto 7, Januar 2015: dies verursacht vor allem im Winter mit der Eisbildung Probleme.